

ASBEST

Asbest is een bouw materiaal met een vezelige structuur dat tussen 1945 en 1993 in veel woningen is gebruikt. Sinds 1993 is gebruik van asbest verboden. Er zijn verschillende soorten asbest. Sommige zijn gevaarlijk, andere niet als er zorgvuldig mee om wordt gegaan. Wanneer u in een woning van voor 1994 gaat verbouwen of klussen, let dan goed op met wat voor materialen u te maken heeft.

Vuistregels asbest

- Klussen in een woning die gebouwd is voor 1994? Vraag altijd eerst advies aan Rhenam Wonen.
- Nooit zomaar zelf asbest verwijderen; ook geen vloerzeil of golfplaat. Neemt u altijd contact op met Rhenam Wonen als u de asbesttoepassing wilt laten verwijderen.
- Nooit asbest verzagen, schuren of breken. Ook niet boren in asbest. Dat is zelfs strafbaar!
- Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag advies aan Rhenam Wonen.
- Het laten zitten van hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk en niet verboden mits het onbeschadigd is. Het mag dus niet door u bewerkt of verwijderd worden.

Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze loskomen en worden ingeademd

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Die vezeltjes zijn de boosdoeners. Als asbestvezels loskomen en worden ingeademd, kunnen ze op termijn longvlies- of buikvlieskanker, stoflongen of longkanker veroorzaken. De ziekte ontstaat soms pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Of iemand ziek wordt, hangt af van hoe vaak en hoe lang hij/zij aan asbestvezels is blootgesteld. Is iemand maar één keer blootgesteld, dan is de kans klein dat hij/zij daar ziek van wordt. Je kunt alleen vezels inademen als de vezels op een of andere manier zijn losgekomen.

Gebruik en bewerking van asbest is sinds 1993 verboden

Asbest werd in het verleden veel toegepast omdat het een ideaal bouw materiaal leek. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen hitte, isolerend en was goedkoop. Pas later werd bekend dat asbest risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Sinds 1993 wordt het nauwelijks nog toegepast. Gebruik en bewerking van asbest door breken, zagen, boren, schuren is sinds 1993 verboden. Het verwijderen van asbest mag alleen door een gespecialiseerd bedrijf worden gedaan.

Hoe herken ik asbest in de woning?

U herkent asbesthoudende producten aan de vezelige structuur van het materiaal. Wit asbest, met een witte tot lichtgrijze kleur, is de meest gebruikte vorm van asbest.

Twee hoofdsorten: losgebonden en hechtgebonden asbest

1. Losgebonden asbest (gebruikt tot 1983): de asbestvezels kunnen vrijkomen zonder dat het materiaal wordt bewerkt, want deze vezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal (bijvoorbeeld spuitasbest en brandwerende beplating). Maatregelen zijn nodig wanneer losgebonden asbest niet is afgeschermd of op een plaats zit waar mensen kunnen komen.
2. Hechtgebonden asbest (gebruikt tot 1993): de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal (bijvoorbeeld golfplaat van asbestcement) en leveren geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Onbeschadigde hechtgebonden asbest kan blijven zitten. Maar u mag dit nooit bewerken door breken, zagen, boren en schuren! Dit is gevaarlijk voor uw gezondheid en strafbaar!

Rhenam Wonen
 Postbus 188
 3910 AD Rhenen
 0317 68 32 00

Rhenen
 Binnenhof 9
 3911 NP Rhenen
 ma t/m do 08.30 - 12.30 uur
 13.30 - 16.30 uur
 vr 08.30 - 12.30 uur

Amerongen
 Allemanswaard 51
 3958 KA Amerongen
 ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur

info@rhenam.nl
 www.rhenam.nl

Waar kan welk soort asbest voorkomen?

- Op plekken die goed geïsoleerd moeten worden. Bijvoorbeeld daken, schoorstenen, rond cv-ketels. Dit is meestal hechtgebonden asbest.
- Op plekken die door weersinvloeden aan slijtage onderhevig zijn. Bijvoorbeeld gevels, daken, op schuren en garages. Dit is meestal hechtgebonden asbest.
- Als brandwerend plaatmateriaal. Bijvoorbeeld in garages, in meterkasten, rond schoor- stenen, ventilatiekanalen en cv-ketels. Dit is meestal losgebonden asbest.
- In vensterbanken, plantenbakken. Dit is meestal hechtgebonden asbest.
- In oudere woningen kan asbest ook niet zichtbaar zijn verwerkt, bijvoorbeeld in het beton.
- In sommige soorten vinyltegels en vinyl/zeil, geproduceerd voor 1984.
- In huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen, geproduceerd tot de jaren tachtig. Bijvoorbeeld in een gevelkachel of geiser. Dit is meestal hechtgebonden asbest.

Klussen in uw woning gebouwd voor 1994?

Wilt u klussen of verbouwen in uw woning? Of vermoedt u dat u beschadigd of losgebonden asbest in huis heeft? Wacht dan met de klus en neem eerst contact op met de opzichter van Rhenam Wonen. Bel (0317) 68 32 00 of stuur een e-mail naar info@rhenam.nl.

Ben ik veilig in mijn woning na de asbestverwijdering?

Ja, wanneer de asbest is verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf is uw woning asbestvrij. Er zijn strenge regels waaraan asbestverwijderaars moeten voldoen. De gespecialiseerde bedrijven verwijderen het asbest volgens deze regels. Ze schermen de ruimte waar ze werken hermetisch af. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning achter. Gegarandeerd, want een gespecialiseerd laboratorium komt dit na de sanering nog eens controleren!

Meer weten?

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest
(voor veel gestelde vragen en antwoorden)

www.ggd.nl
(voor meer informatie over gezondheidsrisico's)

info@rhenam.nl
(voor advies of vragen over asbest in uw woning)